

АКТ
обследования внутренних электрических сетей
МБОУ СОШ № 1
(г. Реж, ул. Пионерская, 13)

г. Реж

20.07.2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Директор МБОУ СОШ №1 Р.В. Сурнин

Электромонтер МБОУ СОШ №1 Д.Ю. Ермаков

Заместитель директора по АХЧ МБОУ СОШ №1 С.А. Желвис

Составили настоящий акт о проведении обследования внутренних электрических сетей школы по адресу г. Реж, ул. Пионерская, 13. Состояние внутренних электрических сетей- удовлетворительное.

Директор МБОУ СОШ №1

Электромонтер МБОУ СОШ №1

Заместитель директора по АХЧ МБОУ СОШ №1



Р.В. Сурнин

Д.Ю. Ермаков

С.А. Желвис

АКТ
обследования вентиляционной системы
МБОУ СОШ № 1
(г. Реж, ул. Пионерская, 13)

г. Реж

20.07.2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Директор МБОУ СОШ №1 Р.В. Сурнин

Электромонтер МБОУ СОШ №1 Д.Ю. Ермаков




Заместитель директора по АХЧ МБОУ СОШ №1 С.А. Желвис

Составили настоящий акт о проведении обследования вентиляционной системы школы по адресу г. Реж, ул. Пионерская, 13. Состояние вентиляционной системы-удовлетворительное.

Директор МБОУ СОШ №1

Электромонтер МБОУ СОШ №1

Заместитель директора по АХЧ МБОУ СОШ №1

 Р.В. Сурнин
 Д.Ю. Ермаков
 С.А. Желвис

АКТ-РАЗРЕШЕНИЕ
на проведение занятий по физической культуре и спорту на спортивной
площадке МБОУ СОШ № 1
(г. Реж ул. Пионерская, 13)

Комиссия в составе председателя Сурнина Р.В. директора школы, заведующей хозяйством Голик Р.Н., учителя физической культуры Якимова А.И. 20.07.2023 года провела проверку на спортивной площадке МБОУ СОШ №1 (ул. Пионерская, 13) в соответствии с письмом Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области № 18-01-81/3580 от 09.07.2015г. «Об обеспечении безопасности на спортивных объектах».

Регулярный визуальный осмотр спортивной площадки - проверка, позволяющая обнаружить очевидные опасные дефекты, вызванные актами вандализма, неправильной эксплуатацией и климатическими условиями - проводится ежедневно.
Спортивного оборудования, инвентаря на спортивной площадке не установлено.

С момента ввода в эксплуатацию здания МБОУ СОШ №1 (ул. Пионерская, 13) состояние спортивной площадки соответствует требованиям СанПин; предписания и замечания по итогам проверок отсутствуют.

Спортивная площадка соответствует требованиям СанПин и пригодна к проведению учебных занятий и тренировок (спортивных секций).

Председатель комиссии:
Директор

Р.В. Сурнин

Члены комиссии:
Заведующая хозяйством:

Р.Н. Голик

Учитель физкультуры

А.И. Якимов

АКТ

обследования состояния наружной и внутренней системы отопления

МБОУ СОШ № 1

(г. Реж, ул. Пионерская, 13)

г. Реж

20.07.2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Директор МБОУ СОШ №1 Р.В. Сурнин

Плотник МБОУ СОШ №1 В.В. Швецов

Заместитель директора по АХЧ МБОУ СОШ №1 С.А. Желвис

Составили настоящий акт о проведении обследования наружной и внутренней системы отопления школы по адресу г. Реж, ул. Пионерская, 13. Состояние наружной и внутренней системы отопления - удовлетворительное.

Директор МБОУ СОШ №1

Плотник МБОУ СОШ №1

Заместитель директора по АХЧ МБОУ СОШ №1



Р.В. Сурнин

В.В. Швецов

С.А. Желвис

АКТ
обследования состояния внутренней системы холодного водоснабжения и
канализации МБОУ СОШ № 1
(г. Реж, ул. Пионерская, 13)

г. Реж

20.07.2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Директор МБОУ СОШ №1 Р.В. Сурнин

Плотник МБОУ СОШ №1 В.В. Швецов


Заместитель директора по АХЧ МБОУ СОШ №1 С.А. Желвис

Составили настоящий акт о проведении обследования внутренней системы холодного водоснабжения и канализации школы по адресу г. Реж, ул. Пионерская, 13. Состояние внутренней системы холодного водоснабжения и канализации - удовлетворительное.

Директор МБОУ СОШ №1

Плотник МБОУ СОШ №1

Заместитель директора по АХЧ МБОУ СОШ №1



Р.В. Сурнин

В.В. Швецов

С.А. Желвис