

АКТ
обследования внутренних электрических сетей
МБОУ СОШ № 1
(г. Реж, ул. Советская, 34)

г. Реж

20.07.2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Директор МБОУ СОШ №1 Р.В. Сурнин

Электромонтер МБОУ СОШ №1 Д.Ю. Ермаков

Заместитель директора по АХЧ МБОУ СОШ №1 С.А. Желвис

Составили настоящий акт о проведении обследования внутренних электрических сетей школы по адресу г. Реж, ул. Советская, 34. Состояние внутренних электрических сетей-удовлетворительное.

Директор МБОУ СОШ №1

Электромонтер МБОУ СОШ №1

Заместитель директора по АХЧ МБОУ СОШ №1



Р.В. Сурнин

Д.Ю. Ермаков

С.А. Желвис

АКТ
обследования вентиляционной системы
МБОУ СОШ № 1
(г. Реж, ул. Советская, 34)

г. Реж

20.07.2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Директор МБОУ СОШ №1 Р.В. Сурнин

Электромонтер МБОУ СОШ №1 Д.Ю. Ермаков

Заместитель директора по АХЧ МБОУ СОШ №1 С.А. Желвис

Составили настоящий акт о проведении обследования вентиляционной системы школы по адресу г. Реж, ул. Советская, 34. Состояние вентиляционной системы-удовлетворительное.

Директор МБОУ СОШ №1

Электромонтер МБОУ СОШ №1

Заместитель директора по АХЧ МБОУ СОШ №1



Р.В. Сурнин

Д.Ю. Ермаков

С.А. Желвис

АКТ-РАЗРЕШЕНИЕ
на проведение занятий по физической культуре и спорту на спортивной
площадке МБОУ СОШ № 1
(г. Реж ул. Гайдара)

Комиссия в составе председателя Сурнина Р.В. директора школы, заместителя директора по АХЧ Желвиса С.А., учителя физической культуры Якимова А.И. 20.07.2023 года провела проверку на спортивной площадке МБОУ СОШ №1 (ул. Гайдара) в соответствии с письмом Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области № 18-01-81/3580 от 09.07.2015г. «Об обеспечении безопасности на спортивных объектах».

Спортивная площадка укомплектована следующим оборудованием:

1. Ворота футбольные - вкопаны в землю, закреплены надежно, пригодны к эксплуатации;
2. Бревно гимнастическое-1 шт. соответствует требованиям;
3. Сетка волейбольная-1 шт., закреплена на волейбольных стойках, стойки закреплены, забетонированы в землю пригодны в соответствии с требованиями установки спортивного оборудования.

В МБОУ СОШ № 1 (ул. Гайдара) ежегодно проводятся проверки установки и крепления спортивного оборудования накануне начала учебного года и в течении года; дата последней проверки 20.07.2023 г.

С момента ввода в эксплуатацию здания МБОУ СОШ №1 (ул. Гайдара) состояние спортивной площадки соответствует требованиям СанПин; предписания и замечания по итогам проверок спортивного инвентаря и оборудования отсутствуют.

Инструкции по ТБ имеются; инструктаж проводится 2 раза в течении учебного года под роспись.

Вывод: оборудование на спортивной площадке МБОУ СОШ №1 (ул. Гайдара) закреплено и соответствует требованиям техники безопасности. Спортивная площадка соответствует СанПин и пригодна к проведению учебных занятий тренировок (спортивных секций). У ответственного за содержание и осуществление контроля за спортивными сооружениями, спортивным инвентарем имеются необходимые инструкции по технике безопасности; инструктаж проводится своевременно с ознакомлением учащихся под роспись в журнале инструктажа.

Председатель комиссии:

Директор

Члены комиссии:

Заместитель директора по АХЧ

Учитель физкультуры



Р.В. Сурнин

С.А. Желвис

А.И. Якимов

АКТ

обследования состояния наружной и внутренней системы отопления

МБОУ СОШ № 1

(г. Реж, ул. Советская, 34)

г. Реж

20.07.2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Директор МБОУ СОШ №1 Р.В. Сурнин

Плотник МБОУ СОШ №1 В.В. Швецов

Заместитель директора по АХЧ МБОУ СОШ №1 С.А. Желвис

Составили настоящий акт о проведении обследования наружной и внутренней системы отопления школы по адресу г. Реж, ул. Советская, 34. Состояние наружной и внутренней системы отопления - удовлетворительное.

Директор МБОУ СОШ №1

Плотник МБОУ СОШ №1

Заместитель директора по АХЧ МБОУ СОШ №1



Р.В. Сурнин

В.В. Швецов

С.А. Желвис

АКТ

Обследования состояния внутренней системы холодного водоснабжения и канализации МБОУ СОШ № 1 (г. Реж, ул. Советская, 34)

г. Реж

20.07.2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Директор МБОУ СОШ №1 Р.В. Сурнин

Плотник МБОУ СОШ №1 В.В. Швецов

Заместитель директора по АХЧ МБОУ СОШ №1 С.А. Желвис

Составили настоящий акт о проведении обследования внутренней системы холодного водоснабжения и канализации школы по адресу г. Реж, ул. Пионерская, 13. Состояние внутренней системы холодного водоснабжения и канализации - удовлетворительное.

Директор МБОУ СОШ №1

Плотник МБОУ СОШ №1

Заместитель директора по АХЧ МБОУ СОШ №1



Р.В. Сурнин

В.В. Швецов

С.А. Желвис